

## FORD LDM Localization - 功能 #2961

功能 # 2519 (已关闭): Ford\_SYSR: System Requirement

功能 # 2914 (已关闭): Ford\_SYSR: HR\_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item\_Proposed

### Ford\_SWER\_0087\_0042: MODE2 TI Outage电压范围

2024-10-30 17:26 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-05
指派给:	云浩 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 转向灯不输出工作, Outage<2V 转向灯输出工作, Outage>8V 滞后跟踪转向灯输入信号<75ms Outage持续低电平为TI通道故障 (N-1/开路/短路故障等) ; Outage持续高电平为TI Power Supply短接Battery  <b>测试覆盖</b>			

#### 历史记录

#1 - 2024-11-18 11:20 - 传鹏 胡

- 指派给从 传鹏 胡 变更为 云浩 汪

#2 - 2024-11-26 11:04 - 云浩 汪

- 文件 clipboard-202411261059-qmuuq.png 已添加

- 文件 clipboard-202411261102-dikjn.png 已添加

- 文件 clipboard-202411261103-tzxe.png 已添加

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

转向不点0V

转向点12.7V, 转向13.45V

延迟25.6ms

clipboard-202411261059-qmuuq.png  
开路

clipboard-202411261102-dikjn.png  
短路

clipboard-202411261103-tzxxe.png

#3 - 2024-11-26 14:52 - 斌徐  
- 状态从 已解决 变更为 已关闭

#### 文件

---

clipboard-202411261059-qmuuq.png	1.69 MB	2024-11-26	云浩汪
clipboard-202411261102-dikjn.png	1.69 MB	2024-11-26	云浩汪
clipboard-202411261103-tzxxe.png	1.93 MB	2024-11-26	云浩汪