


FORD LDM Localization - 功能 #2972

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2526 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0006_V1 DRL/PO Power supply

Ford_SWER_0006_0002: DRL/PO硬线触发方式

2024-10-31 10:06 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	平平 陈	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 软件应该可以抓取识别BCM硬线（ L/RF_DRL_LAMP_Ckt ）的PWM信号，若为Dataset中 “ DRL_POS_Trigger_Dutycycle_cfg ” 配置值，则触发DRL/PO信号。 (The software should be able to capture the PWM signal that identifies the BCM hard line (L/RF_DRL_LAMP_Ckt), and trigger the PO signal if the value is configured for "DRL_POS_Trigger_Dutycycle_cfg" in the Dataset.)			
41 对于PWM输入(DRL/PL功能)是否有固定的频率?		- 2024.6.4: 110Hz? Need to be check in the vehicle - 2024.7.22: 200Hz-204hz 	

历史记录

- #1 - 2024-10-31 13:45 - 斌 徐
- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 涛陆 变更为 平平 陈
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-11-01 17:52 - 斌 徐
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 开始日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-01

编写测试用例

- #3 - 2024-11-04 19:37 - 盛炜 朱
- 文件 clipboard-202411041937-4rzjh.png 已添加
- 描述 已更新。
- #4 - 2024-11-18 11:14 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

clipboard-202411041937-4rzjh.png	18.2 KB	2024-11-04	盛炜 朱
----------------------------------	---------	------------	------