

# FORD LDM Localization - 功能 #3026


## Ford\_SWER\_REQ26-REQ30\_0006 : DRL Response to Low Beam outage

2024-11-05 13:26 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-06
指派给:	云浩 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时

### 描述

“ DRL\_LB\_Outage\_cfg ” need to be selected in the dataset,it determines if DRL is affected by LB outage.



### 历史记录

#1 - 2024-11-05 15:18 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-11-06 变更为 2024-11-14
- 状态 从 新建 变更为 反馈
- 目标版本 从 H003\_SW0007169.A001.8 变更为 H004\_SW0007169.A002.0
- 开始日期 从 2024-11-05 变更为 2024-11-07

已跟Ford现场确认，下一版实施 @陆涛

#2 - 2024-11-26 15:48 - 斌 徐

- 目标版本 从 H004\_SW0007169.A002.0 变更为 H005\_SW0007169.A003.0
- 父任务 已删除 (#3019)

父ID : [#3019](#)

#3 - 2025-01-02 13:09 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-11-14 变更为 2025-01-06
- 状态 从 反馈 变更为 已解决
- 指派给 从 涛 陆 变更为 槐 杨
- % 完成 从 0 变更为 100

功能已完成，请编辑测试用例

#4 - 2025-01-02 13:38 - 槐 杨

- 指派给 从 槐 杨 变更为 云浩 汪

#5 - 2025-03-19 15:55 - 云浩 汪

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

AAA3.2复测通过，关闭

