

FORD LDM Localization - 功能 #3031

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2605 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0084_V2 Software Flashing

Ford_SWER_0084_0003: App reflash shall not erase dataset

2024-11-05 22:09 - 斌 徐

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
Software strategy or APP reflash shall not erase Dataset in NVM to avoid duplicated Dataset write.			

历史记录

#1 - 2024-11-05 22:10 - 斌 徐

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-11-22 10:16 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭