

FORD LDM Localization - 功能 #3033

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2593 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0072_V1 Node Lighting Module Configuration

Ford_SWER_0072_0002 : Module does not support configuration

2024-11-06 09:11 - 稚媛 黄

| | | | |
|-------|-------------------------|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2024-11-06 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2024-11-07 |
| 指派给: | 永琪 徐 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | H003_SW0007169.A001.8 | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | 如果模块不支持配置，APINFO4仍需设置位0 | | |

历史记录

#1 - 2024-11-06 09:13 - 稚媛 黄

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2024-11-22 19:36 - 斌 徐

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-11-22 19:36 - 斌 徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-07