

# FORD LDM Localization - Bug #3038

## Buck短路到电源 故障测试

2024-11-12 13:06 - 永琪徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-18
指派给:	永琪徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-28	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

<b>描述</b> 通道短路至电源： 实测功能输出为ch3和ch4短路到电源后，ch4输出，且硬线OUTAGE无报警，APINF无报警，与预期不符
<b>Bug-根本原因分析</b> 已经修复在通道关闭时检测通道是否短路到电源的问题 2024.11.27：是不是进入到了低功耗模式下，把boost和buck disable，导致无法报出该故障

### 历史记录

#1 - 2024-11-12 20:22 - 涛陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-14
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛陆 变更为 永琪徐
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-14 14:35 - 永琪徐

- 指派给 从 永琪徐 变更为 涛陆

该问题仍然存在，现象与上版本问题一致

#3 - 2024-11-17 13:30 - 永琪徐

- 计划完成日期 从 2024-11-14 变更为 2024-11-18
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题分析
- 开始日期 从 2024-11-12 变更为 2024-11-17

目前在H003手改版硬件上，该问题仍存在

#4 - 2024-11-27 11:21 - 斌徐

- 目标版本 从 H003\_SW0007169.A001.8 变更为 H004\_SW0007169.A002.0

#5 - 2024-11-27 15:57 - 涛陆

- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛陆 变更为 永琪徐
- Bug-根本原因分析 已更新。

#6 - 2024-11-28 12:52 - 永琪徐

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-28

该问题在2.0版本软件上已经修复完毕，关闭问题