

## FORD LDM Localization - Bug #3053

TURN\_Failure\_Deact\_cfg =disable时，TURN单颗开路，硬线outage报警，LIN线不报警；TURN单颗短路，硬线outage不报警，LIN线报警

2024-11-13 15:59 - 帅辉罗

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-13
指派给:	帅辉罗	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-15	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
<b>描述</b>			
TURN_Failure_Deact_cfg =disable时，TURN单颗开路，硬线outage报警，LIN线不报警 TURN单颗短路，硬线outage不报警，LIN线报警			
<b>Bug-根本原因分析</b>			
同LB和HB故障报警问题			

### 历史记录

#1 - 2024-11-13 21:35 - 涛陆

- 跟踪从 错误 变更为 Bug
- 状态从 新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给从 涛陆 变更为 帅辉罗
- % 完成从 0 变更为 100
- Bug-优先级 被设置为 中
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-15 14:56 - 帅辉罗

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-15