

FORD LDM Localization - Bug #3054

Ford_SWET_3.5_0094

2024-11-13 16:02 - 稚媛 黄

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-13
指派给:	稚媛 黄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-15	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
配置为不报故障，多颗（2颗）LED短路，故障时，功能熄灭，但不反馈故障，根据配置，另一通道关闭输出，实际表现为只熄灭短路相应区域灯			
Bug-根本原因分析			
软件写错了判断条件，把LB的配置写到HB中了			

历史记录

- #1 - 2024-11-13 20:28 - 涛 陆
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-13

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证

- 指派给 从 涛 陆 变更为 稚媛 黄

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。
- #2 - 2024-11-14 15:22 - 稚媛 黄
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-11-18 10:00 - 稚媛 黄
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-15