

FORD LDM Localization - Bug #3057

Ford_SWET_3.5_0095

2024-11-13 16:28 - 稚媛 黄

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-13
指派给:	稚媛 黄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-15	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
通道+开路，HB_Failure_Deact_cfg =0，通道开路故障后，另一通道不关闭，实际现象为两个通道都会关闭			
Bug-根本原因分析			
开路故障未判断配置项就执行的一灭全灭			

历史记录

- #1 - 2024-11-13 20:30 - 涛 陆
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-13

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证

- 指派给 从 涛 陆 变更为 稚媛 黄

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。
- #2 - 2024-11-14 15:00 - 稚媛 黄
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-11-18 10:00 - 稚媛 黄
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-15