

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-13
指派给:	涛 陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	NTC问题一起回归测试
Bug-实际关闭日期:	2024-11-13	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
HB的NTC开路时，FAN配置为伴随NTC运行时，NTC故障后，要强制风扇运行.实际表现为风扇关闭			
Bug-根本原因分析			
NTC问题一起回归测试			

历史记录

#1 - 2024-11-13 20:37 - 稚媛 黄

- 主题从 Ford_SWET_3.5_0109 变更为 Ford_SWET_3.5_0109&0110

#2 - 2024-11-13 20:37 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-13

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-13

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。