

近光/转向failsafe模式下，从0V向上调电压，在5V附近会闪，之后调整至正常电压12V，无法开启相应灯光

2024-11-13 20:33 - 云浩 汪

|  |                       |           |               |
|--|-----------------------|-----------|---------------|
| 状态:  | Bug-已关闭               | 开始日期:     | 2024-11-13    |
| 优先级:   | 高                     | 计划完成日期:   | 2024-11-20    |
| 指派给:   | 云浩 汪                  | % 完成:     | 0%            |
| 类别:  |                       | 预期时间:     | 0.00 小时       |
| 目标版本:  | H005_SW0007169.A003.2 | 耗时:       | 0.00 小时       |
| Bug-优先级:   | 高                     | Bug-验证说明: | H005+AAA3.2验证 |
| Bug-实际关闭日期:  | 2025-03-19            | Bug-挂起原因: |               |
| Bug-不是问题原因:  |                       |           |               |
| 描述   |                       |           |               |
| 前提条件：<br>默认mode1的dataset   |                       |           |               |
| 问题描述：<br>近光/转向failsafe模式下，从0V向上调电压，在5V附近会闪，之后调整至正常电压12V，无法开启相应灯光 |                       |           |               |
| 操作步骤：<br>1、设置input CH1输入0V<br>2、缓慢上调电压至5V左右<br>3、继续上调电压至12V      |                       |           |               |
| 结果描述：<br>2、会闪几下，关掉<br>3、维持关掉，打不开                                 |                       |           |               |
| Bug-根本原因分析   |                       |           |               |
| 此时采样到电压4.4V，需要硬件一起分析原因   |                       |           |               |

历史记录

|   |
|---|
| #1 - 2024-11-13 21:19 - 涛 陆                             |
| - 跟踪从 错误 变更为 Bug  |
| - 状态从 新建 变更为 Bug-问题分析                                   |
| - 指派给从 涛 陆 变更为 捷 陈                                      |
| - Bug-优先级 被设置为 高  |
| - Bug-根本原因分析 已更新。                                       |
| #2 - 2024-11-25 08:18 - 捷 陈                             |
| - 指派给从 捷 陈 变更为 世樑 董                                     |
| #3 - 2024-11-27 11:22 - 斌 徐                             |
| - 目标版本从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0 |
| #4 - 2025-02-25 08:45 - 涛 陆                             |
| - 目标版本从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2 |
| H005+A003.2测试是否还有此问题                                    |
| #5 - 2025-03-11 15:27 - 希星 柯                            |
| - 指派给从 世樑 董 变更为 云浩 汪                                    |
| #6 - 2025-03-19 15:01 - 云浩 汪                            |
| - 状态从 Bug-问题分析 变更为 Bug-已关闭                              |

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-03-19
- Bug-验证说明 已更新。

H005+AAA3.2验证通过，关闭