

FORD LDM Localization - Bug #3070

Ford_SWET_3.5_306

2024-11-13 23:44 - 帅辉 罗

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	帅辉 罗	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-14	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
配置TI_Failure_Report_cfg=0x01 ,"FAN_Activation_NTC_cfg"=3 "FAN_Activation_Temp_cfg"=50 ° -100 ° , NTC开路后 , 要强制风扇运行.实测风扇不运行			
配置TI_Failure_Report_cfg=0x01 ,"FAN_Activation_NTC_cfg"=3 "FAN_Activation_Temp_cfg"=50 ° -100 ° 当TURN NTC电阻开路时 , LDM需要按照NTC最低降功率值输出,实测未降功率			
Bug-根本原因分析			
跟LB一样修复问题			

历史记录

- #1 - 2024-11-14 17:01 - 涛 陆
- 跟踪 从 错误 变更为 Bug

- 状态 从 新建 变更为 Bug-问题回归验证

- 指派给 从 涛 陆 变更为 帅辉 罗

- Bug-优先级 被设置为 中

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。
- #2 - 2024-11-14 19:49 - 帅辉 罗
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-14