

FORD LDM Localization - Bug #3071

Ford\_SWET\_3.5\_311

2024-11-13 23:47 - 帅辉 罗

|                                                       |                       |           |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| 状态:                                                   | Bug-已关闭               | 开始日期:     | 2024-11-13 |
| 优先级:                                                  | 普通                    | 计划完成日期:   | 2024-11-14 |
| 指派给:                                                  | 帅辉 罗                  | % 完成:     | 100%       |
| 类别:                                                   |                       | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                 | H003_SW0007169.A001.8 | 耗时:       | 0.00 小时    |
| Bug-优先级:                                              | 中                     | Bug-验证说明: | 仅验证失效项     |
| Bug-实际关闭日期:                                           | 2024-11-15            | Bug-挂起原因: |            |
| Bug-不是问题原因:                                           |                       |           |            |
| 描述                                                    |                       |           |            |
| 配置NTC短路后，要强制风扇运行.实测风扇不运行                              |                       |           |            |
| 当TURN，LB,HB,DRL,PL NTC电阻短路时，LDM需要按照NTC最低降功率值输出,实测未降功率 |                       |           |            |
| Bug-根本原因分析                                            |                       |           |            |
| 跟LB一样修复问题                                             |                       |           |            |

历史记录

#1 - 2024-11-14 17:01 - 涛 陆

- 跟踪 从 错误 变更为 Bug
- 状态 从 新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 帅辉 罗
- Bug-优先级 被设置为 中
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-15 15:55 - 帅辉 罗

- 描述 已更新。
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-15