

FORD LDM Localization - Bug #3076

Ford_SWET_3.5_0113

2024-11-14 12:53 - 稚媛 黄

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	稚媛 黄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅测试失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-17	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
HB配置为不报故障，NTC开路&短路，只有NTC1功能，上位机不报故障			
Bug-根本原因分析			
跟LB一样修复问题			

历史记录

#1 - 2024-11-14 14:04 - 稚媛 黄

- 描述 已更新。

#2 - 2024-11-14 18:17 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-14

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。

#3 - 2024-11-14 18:17 - 涛 陆

- 指派给 从 涛 陆 变更为 稚媛 黄

#4 - 2024-11-17 13:27 - 稚媛 黄

已在AXY1.9中修改好

#5 - 2024-11-17 13:28 - 稚媛 黄

- % 完成 从 0 变更为 100

#6 - 2024-11-18 10:03 - 稚媛 黄

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-17

#7 - 2024-11-18 10:08 - 稚媛 黄

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0