

所有灯低电压降功率在12V瞬间降至7V后，不会降功率，维持全额输出

2024-11-14 19:29 - 云浩 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	高	计划完成日期:	2024-12-24
指派给:	云浩 汪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	验证所有降功率功能
Bug-实际关闭日期:	2025-01-14	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
问题描述： 所有灯低电压降功率在12V瞬间降至7V后，不会降功率，维持全额输出。缓慢降电压则不会			
前提条件： A001.8 默认dataset			
操作步骤： 1、input CH1和CH2上电12V 2、用程控电源将电压直接降至7V			
结果描述： 1、近光灯打开，近光灯通道电流824mA 2、近光灯通道电流仍是824mA（期望降功率）			
Bug-根本原因分析			
重新复现故障后，会降功率，12V时824ma,7V时367ma 软件降功率会判断本次采样值，与上一次采样值。在到达7.0V时，电压无太大波动，就不会执行降功率函数			

历史记录

- #1 - 2024-11-15 19:57 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2024-11-21 变更为 2024-11-16
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析
- 指派给 从 涛 陆 变更为 帅辉 罗
- Bug-根本原因分析 已更新。
- #2 - 2024-11-20 09:46 - 帅辉 罗
- 指派给 从 帅辉 罗 变更为 涛 陆
- Bug-根本原因分析 已更新。
- #3 - 2024-11-20 12:34 - 云浩 汪
- AXY1.9复测仍会出现，如上海仍然无法复现，待柯希星返回武汉后协助分析
- #4 - 2024-11-27 11:04 - 道然 冯
- Bug-根本原因分析 已更新。
- #5 - 2024-11-27 11:06 - 斌 徐
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- #6 - 2024-12-23 10:11 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2024-11-16 变更为 2024-12-24
- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-问题回归验证

- 指派给 从 涛陆 变更为 云浩 汪
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#7 - 2025-01-14 15:34 - 云浩 汪

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-01-14

H000.5 ABD3.0复测通过，关闭