

FORD LDM Localization - Bug #3081

Turn配置为Invalid仍可以点亮

2024-11-14 19:38 - 平平 陈

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	平平 陈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	低	Bug-验证说明:	仅验证失效现象
Bug-实际关闭日期:	2024-11-20	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
描述			
前提条件： Turn配置为Invalid			
问题描述： Turn配置为Invalid，上Logic后TURN能够点亮			
操作步骤： 1.电源电压置高 2.LogicTURN通过信号发生器发送1.33Hz, 50%占空比			
期望结果： TURN不亮			
实际结果： TURN点亮(375ms亮375ms灭)			
Bug-根本原因分析			
信号输入未判断invalid情况			

历史记录

#1 - 2024-11-15 15:21 - 涛陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-15
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛陆 变更为 云浩汪
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-15 15:22 - 涛陆

- 指派给 从 云浩汪 变更为 平平 陈

#3 - 2024-11-16 15:17 - 槐杨

A001.9已完成修改

#4 - 2024-11-20 12:34 - 平平 陈

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-20

回归测试已验证OK，关闭Bug