

FORD LDM Localization - Bug #3082

转向闪烁情况下，多次断上电，有概率近光灯异常打开

2024-11-14 19:48 - 云浩 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	高	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	云浩 汪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2025-03-12	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述 问题描述： 转向闪烁情况下，多次断上电，有概率近光灯异常打开 前提条件： AYZ1.8 默认dataset 操作步骤 1.CH2上电，CH3注入375ms ON/375ms OFF 2、CH2多次断上电 结果描述： 1、转向闪烁 2、有概率出现近光灯异常打开（未点近光，不应打开）			
Bug-根本原因分析 问题未复现 在最新软件上面进行复现，有问题让柯希星协助分析一下			

历史记录

#1 - 2024-11-15 13:23 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-11-21 变更为 2024-11-15
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-16 15:15 - 槐 杨

A001.9已完成修改

#3 - 2024-11-20 10:55 - 云浩 汪

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题分析
- 指派给 从 云浩 汪 变更为 涛 陆

AXY1.9多次尝试，小概率出现近光灯闪一下

#4 - 2024-11-27 09:30 - 遑然 冯

- Bug-根本原因分析 已更新。

按操作步骤复现半小时，未复现故障

#5 - 2024-11-27 11:07 - 斌 徐

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0

#6 - 2024-12-23 10:13 - 涛陆

- 指派给 从 涛陆 变更为 云浩汪
- Bug-根本原因分析 已更新。

#7 - 2025-03-12 08:50 - 云浩汪

- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-03-12

H005/AAA3.2验证无此问题，关闭