

# FORD LDM Localization - Bug #3092

## LB Failsafe测试N-1故障无法实现

2024-11-15 17:13 - 娟高

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-17
指派给:	娟高	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-22	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

<b>描述</b> 不配置N-1，短路1颗断上电有概率开一下之后熄灭，短路2颗必然闪一下熄灭
<b>Bug-根本原因分析</b> 未复现，请提供配置参数

### 历史记录

#1 - 2024-11-15 21:02 - 涛陆

- 计划完成日期 被设置为2024-11-17
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛陆 变更为 娟高
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-22 10:47 - 娟高

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-22

1.9版本有修复，但又新问题这个先关闭，重开一个详细说明