

LIN 总线故障测试 - 低压

2024-11-18 11:05 - 永琪 徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-18
指派给:	涛 陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	不是问题
Bug-实际关闭日期:	2024-11-18	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
bat逐渐降压到0V 在回升到9V的过程中，reset脚重新拉高，在拉高后的60ms内，报文没有rx，大概在1s之后才收到报文，不符合预期 clipboard-202411181105-9wzfa.png			
Bug-根本原因分析			
不是问题			

历史记录

- #1 - 2024-11-18 15:02 - 永琪 徐
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-18

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-18

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。

文件

clipboard-202411181105-9wzfa.png	152 KB	2024-11-18	永琪 徐
----------------------------------	--------	------------	------