

风扇问题

2024-11-18 13:45 - 传鹏 胡

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-30
指派给:	传鹏 胡	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:		Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
Ford_SWET_0045_0006_0001			
配置：FAN_Activation_Trigger_cfg=3：NTC			
active			
FAN_Activation_NTC_cfg=0：NTC1			
Fan_Activation_Temp_cfg=50			
NTC读出来50，51度时，会转一下停一下			

历史记录

#1 - 2024-11-25 14:59 - 涛 陆

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 涛 陆 变更为 传鹏 胡
- % 完成 从 0 变更为 100

已增加，风扇关闭的迟滞，请回归测试

#2 - 2024-11-26 08:36 - 斌 徐

- 跟踪 从 错误 变更为 Bug

#3 - 2024-11-26 08:36 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭