

FORD LDM Localization - Bug #3115

TC-LINTest-001 -LIN Status Byte 未发生变化

2024-11-19 15:34 - 槐 杨

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-06
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	低	Bug-验证说明:	已更新软件，其中Reset反馈位未按最低优先级反馈，已反馈客户知晓
Bug-实际关闭日期:	2025-02-18	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
报文故障发送后，LIN Status Byte 未发生变化			
Bug-根本原因分析			
通信故障反馈			
已按需求更新软件			

历史记录

- #1 - 2024-11-27 11:29 - 斌 徐
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0
- #2 - 2024-11-27 16:05 - 涛 陆
- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- Bug-优先级 从 中 变更为 低
- #3 - 2025-01-02 13:34 - 涛 陆
- 计划完成日期 被设置为 2025-01-06
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析
- Bug-根本原因分析 已更新。
- #4 - 2025-02-06 09:40 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2025-01-06 变更为 2025-02-06
- 指派给 从 涛 陆 变更为 槐 杨
- Bug-根本原因分析 已更新。
- #5 - 2025-03-11 15:26 - 槐 杨
- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-02-18
- Bug-验证说明 已更新。

已更新软件，其中Reset反馈位未按最低优先级反馈，已反馈客户知晓

- #6 - 2025-03-11 15:26 - 槐 杨
- % 完成 从 0 变更为 100

文件

clipboard-202411191533-brn0u.png	60.4 KB	2024-11-19	槐 杨
clipboard-202411191533-mnskz.png	65 KB	2024-11-19	槐 杨