

FORD LDM Localization - Bug #3118

Ford_SWET_0038_0101/102：LSD1/2配置为DRL2，发送动画信号，无动画效果

2024-11-21 14:38 - 平平 陈

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-21
优先级:	高	计划完成日期:	2024-12-03
指派给:	平平 陈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:		Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:	2024-12-03	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述
配置： LSD1_usage_cfg=0x03(DRL2) LSD1_Duty_Cycle_cfg=20% LSD1配置Num_LED_LSD.cgf=4 DRL_Embrace_Delay_Welcome_cfg=1000 DRL_Embrace_Delay_Farewell_cfg=1000 Animation DRL配置： DRL_embrace_Intensity_cfg=100% DRL_Curve_Duration_Welcome_cfg=5000 DRL_Curve_Duration_Farewell_cfg=5000 测试步骤： 1.电源电压置高 2.IGN信号=OFF/ACC/Invalid/Unknown WFSuperstate=0x1 Welcome /or 0x3 Farewell /0x0 Null Headlight_Status=OFF/AUTO Headlamp_Low_Beams_Out=OFF Position_Park_Left_Cmd=Position_Park_Right_Cmd Autolamp_Rqst=OFF LB Logic=OFF 3.发送WFSubstate=(0x1)IllumEntry 预期结果： 3、DRL：DRL1 — 迎宾动画开启，延迟1S后，在5S内从亮度0%渐亮到亮度100%,动画结束后保持100%亮度长亮； DRL2 — 迎宾动画开启，延迟1S后，在5S内从亮度0%渐亮到亮度20%,动画结束后保持20%(DRL2 占空比=DRL WF 占空比 * LSD1 占空比)亮度长亮； 实际结果： 3、DRL：DRL1 — 迎宾动画开启，延迟1S后，在4.6S内从亮度0%渐亮到亮度100%,动画结束后保持100%亮度长亮； DRL2 — DRL2无响应，无动画效果

历史记录

#1 - 2024-11-25 17:46 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-11-30 变更为 2024-11-27
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 涛 陆 变更为 平平 陈

问题已修复，请回归验证

#2 - 2024-11-26 08:42 - 平平 陈

- 跟踪 从 错误 变更为 Bug

#3 - 2024-11-27 11:30 - 斌 徐

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

#4 - 2024-12-03 15:34 - 平平 陈

- 计划完成日期 从 2024-11-27 变更为 2024-12-03

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-12-03

文件

Ford_SWET_0038_0101.xlsm	511 KB	2024-11-21	平平 陈
上位机读取LSSS截图.png	74.9 KB	2024-11-21	平平 陈