

FORD LDM Localization - Bug #3124

Ford_SWET_3.5_582 LSSS故障联动

2024-11-27 15:01 - 槐 杨

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-24
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	测试A003.0,LSSS无需联动控制
Bug-实际关闭日期:	2025-01-24	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:	该需求更新，LSSS不再要求联动		

描述
条件：配置LSSS/PWM功能，配置故障联动
预期结果：功能故障时，联动LSSS关闭？
描述：功能故障时，未联动LSSS关闭？
Bug-根本原因分析
测试A003.0,LSSS无需联动控制

历史记录

#1 - 2024-11-27 15:33 - 槐 杨
- 描述 已更新。
#2 - 2025-01-02 14:34 - 槐 杨
- 主题 从 Ford_SWET_3.5_582 LSSS和PWM故障联动 变更为 Ford_SWET_3.5_582 LSSS故障联动
- 描述 已更新。
- 指派给 从 涛 陆 变更为 盛 炜 朱
已于客户沟通，PWM不参与故障联动 但lsss是否需要联动需朱盛炜再与客户确认
#3 - 2025-01-10 16:15 - 槐 杨
- 计划完成日期 被设置为 2025-01-24
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 盛 炜 朱 变更为 永 琪 徐
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-01-24
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。
测试A003.0,LSSS无需联动控制
#4 - 2025-02-25 09:07 - 永 琪 徐
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-不是问题
- 指派给 从 永 琪 徐 变更为 凡 慧 孔
- Bug-不是问题原因 被设置为 该需求更新，LSSS不再要求联动
该联动需求已更新，现在低边无需联动，因此不再是问题
#5 - 2025-02-25 09:23 - 凡 慧 孔
- 状态 从 Bug-不是问题 变更为 Bug-已关闭

- % 完成 从0 变更为100