

## FORD LDM Localization - 功能 #3146

功能 # 2606 (进行中): Ford\_SYSR : FS\_REQ0085\_V1 Ford Functional Safety

功能 # 2766 (反馈): Ford\_SWER\_0085\_0001: APP-SSR

功能 # 3125 (新建): Ford\_SSR\_0085\_0001\_0001:TSR\_003\_single or multi LED short

### TSR\_003\_single or multi LED short:软件代码变更

2024-11-28 15:24 - 盛炜 朱

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-30
指派给:	希星 柯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-11-28 19:44 - 希星 柯

- 计划完成日期从 2024-11-29 变更为 2024-11-30

#2 - 2025-03-03 16:42 - 涛 陆

- 目标版本从 H005\_SW0007169.A003.0 变更为 H005\_SW0007169.A003.2

功能安全放在3.2完成

#3 - 2025-03-03 19:55 - 希星 柯

- 状态从 新建 变更为 已解决

#4 - 2025-03-04 10:44 - 希星 柯

- % 完成从 0 变更为 100