

FORD LDM Localization - 功能 #3147

功能 # 2606 (进行中): Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety

功能 # 2766 (反馈): Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR

功能 # 3126 (新建): Ford_SSR_0085_0001_0002:TSR_004_NTC or RBIN fault

TSR_004_NTC or RBIN fault:文档及架构图变更

2024-11-28 15:26 - 盛炜 朱

状态:	新建	开始日期:	2024-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-02
指派给:	盛炜 朱	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-03 16:42 - 涛 陆

- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

功能安全放在3.2完成