

FORD LDM Localization - 功能 #3152

功能 # 2606 (进行中): Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety

功能 # 2766 (反馈): Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR

功能 # 3127 (新建): Ford_SSR_0085_0001_0003:TSR_005_LED_open

TSR_005_LED_open软件代码变更

2024-11-28 20:10 - 希星 柯

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-04
指派给:	希星 柯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2024-11-28 20:10 - 希星 柯
- 指派给 被设置为 希星 柯
- #2 - 2024-11-28 20:10 - 希星 柯
- 主题 从 Ford_SSR_0085_0001_0003:TSR_005_LED_open代码变更 变更为 Ford_SSR_0085_0001_0003:TSR_005_LED_open软件代码变更
- #3 - 2024-11-28 20:12 - 希星 柯
- 主题 从 Ford_SSR_0085_0001_0003:TSR_005_LED_open软件代码变更 变更为 TSR_005_LED_open软件代码变更
- #4 - 2025-02-24 17:04 - 涛 陆
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.2
- 目标版本改为A003.2
- #5 - 2025-03-03 19:58 - 希星 柯
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #6 - 2025-03-04 10:44 - 希星 柯
- % 完成 从 0 变更为 100