

FORD LDM Localization - 功能 #3160

功能 # 2606 (进行中): Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety

功能 # 2766 (反馈): Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR

功能 # 3131 (新建): Ford_SSR_0085_0001_0007:TSR_009_KL30 under voltage(<9V)

TSR_009_KL30 under voltage(<9V)软件代码变更

2024-11-28 20:27 - 希星 柯

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-10
指派给:	希星 柯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2024-12-06 19:34 - 希星 柯
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- #2 - 2025-03-03 16:43 - 涛 陆
- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

功能安全放在3.2完成

- #3 - 2025-03-04 10:06 - 希星 柯
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #4 - 2025-03-04 10:45 - 希星 柯
- % 完成 从 0 变更为 100