

FORD LDM Localization - 功能 #3167

Open Issue and Track List

2024-11-29 10:06 - 盛炜 朱

状态:	新建	开始日期:	2024-11-29
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-03-19
指派给:	斌 徐	% 完成:	59%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
描述			
20241129更新, Software 更新至161条 20241209更新, 功能#3230- #3235 对应 Open Issue list 162-165 20241210更新, 功能 #3238 对应 Open Issue list 166 20241226更新, 功能 #3279 对应 Open Issue list 167 20250109更新, 功能 #3293#3294#3295 对应 Open Issue list 170			
子任务:			
功能 # 3168: 电源电压降功率曲线更新			新建
功能 # 3169: EN2置高以后的软件执行策略			已关闭
功能 # 3170: LIN通讯丢失后SBL的处理逻辑			已关闭
功能 # 3171: SBL的Dataset限制			已解决
功能 # 3172: HB与FOG功能的交互			新建
功能 # 3173: NTC功能的提示			已解决
功能 # 3175: 上位机EDF1协议更新			已关闭
功能 # 3176: APP EDF1协议更新			已关闭
功能 # 3230: RBIN电流无效设定选项			已解决
功能 # 3231: RBIN电流无效设定显示			新建
功能 # 3232: RBIN电流无效判断			新建
功能 # 3233: 功能点亮电压范围			新建
功能 # 3234: 风扇电压执行逻辑			进行中
功能 # 3235: 动画功能配置限制			已解决
功能 # 3238: Dataset PWM下的DRL2功能限制			已解决
功能 # 3279: 故障联动-LSD及PWM			新建
功能 # 3293: LB点亮方式变更-APP变更			已关闭
功能 # 3294: LB点亮方式变更-上位机变更			已关闭
功能 # 3295: LB点亮方式变更-软测注意项			已关闭
功能 # 3296: MCU复位监测-软件测试注意项			新建
功能 # 3305: Dataset 风扇NTC配置防呆			新建
功能 # 3306: LB功能安全-电源电压降功率策略变动			已解决

历史记录

#1 - 2024-12-09 10:03 - 盛炜 朱

- 描述 已更新。

#2 - 2024-12-10 16:38 - 盛炜 朱

- 描述 已更新。

#3 - 2024-12-26 13:50 - 盛炜 朱

- 描述 已更新。

#4 - 2025-01-09 13:51 - 盛炜 朱

- 描述 已更新。

文件

