

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-08
指派给:	涛 陆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	验证报警时长
Bug-实际关闭日期:	2025-01-06	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
软件版本：A002.0			
问题描述： 软件低压降功率滤波时间太短，响应了400ms的电压变化			
操作步骤： 1、打开HB 2、设置电源波形7.5V-12V-7.5V，其中12V维持400ms，测量HB输出通道电流波形			
结果： 2、HB功率线上升再下降（实际需要HB维持7.5V时的降额）。 clipboard-202412031316-rhwh2.png			
Bug-根本原因分析			
系列问题，统一验证			

历史记录

- #1 - 2025-01-06 18:01 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2024-12-10 变更为 2025-01-08
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- 指派给 从 涛 陆 变更为 凡慧 孔
- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-01-06
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。
- #2 - 2025-01-15 10:12 - 云浩 汪
- 指派给 从 凡慧 孔 变更为 涛 陆

ABD3.0测试，12V-400ms的7V-12V仍会降功率

文件

clipboard-202412031316-rhwh2.png	1.57 MB	2024-12-03	云浩 汪
----------------------------------	---------	------------	------