

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-25
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:	新的降功率曲线就是这样的		
描述			
软件版本：A002.0 dataset：AC			
问题描述： 9V上电，LB有概率在8就降至20%			
操作步骤： 1、单点LB 2、设置电源电压9V，断上电 3、缓慢下调电源电压，监控通道电流			
结果： 3、在8V左右，通道电流就降至20%,要求是7V			
同理： TL/DRL也是如此。12V往下降则不会			
Bug-根本原因分析			
问题分析：关联ID：#3168			

历史记录

- #1 - 2024-12-03 13:57 - 云浩 汪
- 跟踪 从 错误 变更为 Bug

- 状态 从 新建 变更为 Bug-新建

- 指派给 被设置为 涛 陆

- Bug-优先级 被设置为 高
- #2 - 2024-12-03 15:13 - 涛 陆
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析

- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪

- Bug-根本原因分析 已更新。
- #3 - 2025-02-25 09:00 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2024-12-10 变更为 2025-02-25

- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-不是问题

- 指派给 从 云浩 汪 变更为 凡慧 孔

- Bug-不是问题原因 被设置为 新的降功率曲线就是这样的
- 不是问题，请关闭任务
- #4 - 2025-02-25 09:24 - 凡慧 孔
- 状态 从 Bug-不是问题 变更为 Bug-已关闭

- % 完成 从0 变更为100