

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-11
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	低	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:	主机要求没有呼吸效果		

clipboard-202412041413-nzvws.png

配置FTP抑制DRL，恢复时间1000ms，实际测试无渐亮

3、关闭FTP

3、PL切换成DRL，无渐亮（期望以1000ms速度渐亮至DRL）

▪ **FS_REQ0030_V1 DRL Response to Flash-To-Pass Activation**

'DRL_ON_FTP_cfg' parameter definition:↵

- 0x00: **FTP** has no impact on DRL_{+l}

Page 26 of 71

Version Date: 2024/04/23⁴

Functional Specification

- 0x01: DRL should ~~fade switch~~ from 'DRL_Intensity_cfg' to 'ParkPos_Intensity_cfg' when BCM LIN command 'FTP_Status' ~~transition from 0x00 to=~~ 0x01. ~~If DRL is off, it should stay at off~~. After the 'FTP_Status' transition from 0x01 to 0x00, the DRL ~~should switch from 'ParkPos_Intensity_cfg' to 'DRL_Intensity'~~. ~~will fade to the requested intensity according to 'DRL_activation_time_after_deact_cfg'~~. ~~If DRL is off, it should stay at off~~.

该工况ford不要求有dimming效果

#1 - 2024-12-05 10:06 - 涛陆

- 文件 clipboard-202412051005-w6lva.png 已添加

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析
- 指派给 从 涛陆 变更为 云浩汪
- Bug-根本原因分析 已更新。

#2 - 2025-03-03 12:42 - 涛陆

- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-不是问题
- 指派给 从 云浩汪 变更为 凡慧孔
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-不是问题原因 被设置为 主机要求没有呼吸效果

#3 - 2025-03-03 13:57 - 凡慧孔

- 状态 从 Bug-不是问题 变更为 Bug-已关闭
- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2

文件

clipboard-202412041413-nzvws.png	4.48 KB	2024-12-04	云浩汪
clipboard-202412051005-w6lva.png	55 KB	2024-12-05	涛陆