

FORD LDM Localization - 功能 #3230

功能 # 3167 (新建): Open Issue and Track List

RBIN电流无效设定选项

2024-12-09 09:34 - 盛炜 朱

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
描述			
Open Issue list 162 Dataset在设定RBIN电流下拉条中给出NULL-0的选项			

历史记录

#1 - 2024-12-16 09:35 - 培源 左

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

无法设置下拉框，由填写NU代替