

FORD LDM Localization - 功能 #3238

功能 # 3167 (新建): Open Issue and Track List

Dataset PWM下的DRL2功能限制

2024-12-10 16:37 - 盛炜 朱

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| 状态: | 已解决 | 开始日期: | 2024-12-10 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 培源 左 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | H005_SW0007169.A003.0 | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| Open issue -166 Dataset中,PWM功能下的DRL2需要LSD配置DRL2功能才能配置,否则不可选中 | | | |

历史记录

#1 - 2024-12-16 09:32 - 培源 左

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100