

FORD LDM Localization - 功能 #3294

功能 # 3167 (新建): Open Issue and Track List

LB点亮方式变更-上位机变更

2025-01-09 13:40 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-09
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	传鹏 胡	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
描述			
关联Open issue 170			
关联FS V2.6 REQ6x LB Activation Redundant			
关联A003.0软件			
上位机中需要在控制界面添加"LB点亮"功能按钮,关联信号FC1和FC2的"Headlamp_Low_Beams_Out"			

历史记录

#1 - 2025-02-06 08:53 - 传鹏 胡

- 状态从 新建 变更为 已关闭

上位机上已添加按键