

FORD LDM Localization - 功能 #3296

功能 # 3167 (新建): Open Issue and Track List

MCU复位监测-软件测试注意事项

2025-01-09 16:16 - 盛炜 朱

状态:	新建	开始日期:	2025-01-09
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	永琪 徐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
描述			
硬件版本:H004及以后版本			
软件版本:A003.0			
PB4 - TP61			
PC3 - TP74			
以上两个PIN在有APP软件时,都会被拉高(5V),但是当出现无APP或者MCU复位时,两个PIN脚会有下拉波形出现(由于没有下拉电路,不一定下拉到0V, 但是肯定会出现5V往下掉的波形)			
注意:EN LIN的pin在Bootloader中也会拉高(5V),且该pin从一开始的硬件设计就适用; 但是PB4的pin在H004及以后版本才适用.			

历史记录

#1 - 2025-01-10 15:08 - 槐 杨

- 指派给 从 槐 杨 变更为 永琪 徐

已完成测试用例，待永琪测试结果