

FORD LDM Localization - Bug #3303

Ford_SWET_0001_0003_0005 : 恢复功率实测为64% , 偏高。要求是20%

2025-01-15 09:43 - 云浩汪

状态:	Bug-问题解决	开始日期:	2025-01-15
优先级:	高	计划完成日期:	2025-01-22
指派给:	云浩汪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述 clipboard-202501150938-z7smw.png 问题描述： 恢复功率实测为64% , 偏高。要求是20% 版本： H000.5 ABD3.0 操作步骤： 1、设置Input CH1和CH2接入电源，电源电压设置0V 2、以0.1V缓慢上调电源电压直至LB开启 结果： 2、LB在8V开启，开启电流537mA，约64%。要求是20%			
Bug-根本原因分析 按照新需求测试验证			

历史记录

- #1 - 2025-03-11 15:12 - 希星柯
- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决
- 指派给从 涛陆 变更为 云浩汪
- Bug-根本原因分析 已更新。

文件

clipboard-202501150938-z7smw.png	34 KB	2025-01-15	云浩汪
----------------------------------	-------	------------	-----