

# FORD LDM Localization - Bug #3314

## Ford\_SWET\_0023\_0009\_0001 : 转向故障，日行未按照指令开启

2025-01-17 12:46 - 云浩汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-01-17
优先级:	高	计划完成日期:	2025-03-10
指派给:	云浩汪	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	验证各种转向日行联动下，转向故障，日行/位置是否可以不受联动影响
Bug-实际关闭日期:	2025-03-12	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
<b>描述</b>			
问题描述： 转向故障，日行未按照指令开启			
版本： ACC3.0 H000.5			
操作步骤： 1、打开转向和日行灯（需配置转向抑制日行） 2、设置转向通道故障			
结果： 1、仅转向亮，日行不亮 2、转向熄灭，日行未亮（要求是转向故障时，日行能根据自身指令亮起）			
<b>Bug-根本原因分析</b>			
功能为实现，软件已修改			

### 历史记录

#1 - 2025-03-04 13:44 - 涛陆

- 计划完成日期从 2025-01-22 变更为 2025-03-10
- 指派给从 涛陆 变更为 希星柯
- 目标版本从 H005\_SW0007169.A003.0 变更为 H005\_SW0007169.A003.2

问题暂定在V3.2与客户分析

#2 - 2025-03-11 15:11 - 希星柯

- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决
- 指派给从 希星柯 变更为 云浩汪
- Bug-根本原因分析 已更新。

#3 - 2025-03-12 08:58 - 云浩汪

- 状态从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-03-12
- Bug-验证说明 已更新。

AAA3.2复测已修复，关闭