

FORD LDM Localization - Bug #3319

LIN一致性测试 混合故障回复报错

2025-01-17 13:39 - 力常张

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-25
指派给:	凡慧孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	验证LIN报警
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
1 : 诊断重启后0x3D帧头奇偶校验位错误 2 : 诊断重启后 0x3C校验故障 4 : 0x3D NAD 第6位错误 5 : 发送5帧正常从节点0x10/0X18 0x12/0x1A帧头 正常发送后没一帧 Status Byte变化如下 : 第一帧 : 110x xxxx 第二帧 : 101x xxxx 第三帧 : 100x xxxx 第四帧 : 001x xxxx 第五帧 : 000x xxxx 实际上后两帧都是000x xxxx			
Bug-根本原因分析			
已解决			

历史记录

#1 - 2025-02-05 10:09 - 力常张

- 目标版本从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0

#2 - 2025-02-25 09:34 - 涛陆

- 计划完成日期被设置为 2025-02-25

- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证

- 指派给从 涛陆 变更为 力常张

- Bug-根本原因分析已更新。

- Bug-验证说明已更新。

#3 - 2025-03-04 13:41 - 力常张

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决

- 指派给从 力常张 变更为 凡慧孔

- Bug-根本原因分析已更新。

#4 - 2025-03-05 08:56 - 凡慧孔

- 状态从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭

- % 完成从 0 变更为 100

文件

混合故障_20250113.blf

5.48 KB

2025-01-17

力常张