

FORD LDM Localization - Bug #3329

Buck通讯丢失反馈测试

2025-02-05 16:20 - 永琪徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-06
指派给:	永琪徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	故障报出的时间已经修复
Bug-实际关闭日期:	2025-02-06	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述

SPI的4根线分别对地短路，理论要求chn1有输出，实测为全部熄灭，且报故障的时间都在100ms左右，不符合500ms到1s之间的要求

Bug-根本原因分析

滤波时间跟改为500ms

历史记录

#1 - 2025-02-06 09:18 - 涛陆

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-06
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛陆 变更为 永琪徐
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2025-02-06 14:54 - 永琪徐

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-02-06
- Bug-验证说明 已更新。