


主电源电感损坏 故障测试

2025-02-05 16:23 - 永琪 徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-06
指派给:	永琪 徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	设计要求有改动，实测现象符合要求
Bug-实际关闭日期:	2025-02-05	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述

主电源电感损坏 故障测试
VBB1_AD短路至地：
故障会先报APINF1=1,之后报APINF2&3 =1
断开Mainpower测试：
恢复后，EN2 置低，所有CH维持点亮,HB可以点亮与设计要求不符



历史记录

#1 - 2025-02-06 09:33 - 涛陆

- 文件 clipboard-202502060932-mbvwn.png 已添加
- 计划完成日期 被设置为 2025-02-06
- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析
- 指派给从 涛陆 变更为 永琪 徐
- % 完成从 0 变更为 100
- Bug-根本原因分析 已更新。

#2 - 2025-02-06 14:30 - 永琪 徐

- 状态从 Bug-问题分析 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-02-05
- Bug-验证说明 已更新。

clipboard-202502060932-mbvwn.png	98.3 KB	2025-02-06	涛陆
----------------------------------	---------	------------	----