

FORD LDM Localization - Bug #3335

风扇问题

2025-02-05 16:36 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-06
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:	模块本身分压特性		

描述
NTC超范围故障测试，NTC没有达到对应温度风扇就转了
Bug-根本原因分析
模块本身分压特性，实际情况无NTC采样一直不变的情况

历史记录

#1 - 2025-02-06 09:35 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为 2025-02-06
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析
- 指派给 从 涛 陆 变更为 传鹏 胡
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-根本原因分析 已更新。

#2 - 2025-03-04 13:31 - 涛 陆

- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-不是问题
- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 凡慧 孔
- Bug-不是问题原因 被设置为 模块本身分压特性

不是问题，请关闭问题

#3 - 2025-03-05 08:57 - 凡慧 孔

- 状态 从 Bug-不是问题 变更为 Bug-已关闭

文件

image.png	63.2 KB	2025-02-05	传鹏 胡
-----------	---------	------------	------