

FORD LDM Localization - 功能 #3378

Task # 3240 (进行中): FORD文档输出

功能 # 3349 (进行中): SWQA文档

功能 # 3358 (进行中): TDR_RQT_003701_023575 Voltage Range Assignment and Monitoring

TDR_RQT_003701_023575_002 Voltage Range Monitor Microcontroller Peripheral Protection and Fail-safe Behavior

2025-03-11 11:10 - 稚媛 黄

状态:	进行中	开始日期:	2025-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	云浩 汪	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FORD_TDR_Documents	耗时:	0.00 小时
描述			
参考 RQT_DR_003701_708376 Voltage Range Monitor Microcontroller Peripheral Protection and Fail-safe Behavior			
1、必须根据芯片制造商的设计指南检测并管理A/D外设故障			
2、当电压超出范围时，所有输出必须被驱动到功能规格或设备数据表中定义的安全状态			
3、从超出范围的电压状态恢复后，必须重新初始化所有ECU外设。			
4、当电压超出范围时，屏蔽来自其他网络连接ECU的“通信丢失”故障。			

历史记录

#1 - 2025-03-17 14:29 - 稚媛 黄

- 主题 从 RQT_DR_003701_708376 Voltage Range Monitor Microcontroller Peripheral Protection and Fail-safe Behavior 变更为 TDR_RQT_003701_023575_002 Voltage Range Monitor Microcontroller Peripheral Protection and Fail-safe Behavior
- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2025-03-31
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-03-25 13:36 - 涛 陆

- 指派给 从 稚媛 黄 变更为 云浩 汪
- % 完成 从 0 变更为 50

确定目前用例是否已经包含，若未包含则增加用例