

FORD LDM Localization - 功能 #3379

Task # 3240 (进行中): FORD文档输出

功能 # 3349 (进行中): SWQA文档

功能 # 3358 (进行中): TDR_RQT_003701_023575 Voltage Range Assignment and Monitoring

TDR_RQT_003701_023575_003 Power Drop-Out Exception Mode Behavior

2025-03-11 11:12 - 稚媛 黄

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	云浩 汪	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	FORD_TDR_Documents	耗时:	0.00 小时
描述			
参考软件DR_003701_708355 Power Drop-Out Exception Mode Behavior			
通过电压范围监控（VRM）确保在电源跌落异常情况下，ECU能够安全地移除负载、完成NVM写入，并在电压恢复后恢复正常操作			

历史记录

- #1 - 2025-03-11 11:13 - 稚媛 黄
- 主题 从 RQT_DR_003701_708355 Power Drop-Out Exception Mode Behavior 变更为 RQT_DR_003701_708355 Power Drop-Out Exception Mode Behavior
- #2 - 2025-03-17 15:51 - 稚媛 黄
- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2025-03-17 15:51 - 稚媛 黄
- 主题 从 RQT_DR_003701_708355 Power Drop-Out Exception Mode Behavior 变更为 TDR_RQT_003701_023575_003 Power Drop-Out Exception Mode Behavior
- #4 - 2025-03-25 13:39 - 涛陆
- 指派给 从 稚媛 黄 变更为 希星 柯
- % 完成 从 0 变更为 50
- 增加EEPROM写入电压值判断
- #5 - 2025-04-08 18:03 - 希星 柯
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- 指派给 从 希星 柯 变更为 云浩 汪
- 软件已修改，待测试验证关闭