

状态:	Bug-新建	开始日期:	2024-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	希星 柯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
问题描述： 低边1、2配置为DRL，联动控制方式2，开启TL和PO，PO2在转向灯熄灭后未切换成DRL2			
测试版本： A001.7			