

rbin故障

2025-08-05 09:18 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-06
指派给:	传鹏 胡	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	已重新测试时间为850ms到970ms之间
Bug-实际关闭日期:	2025-08-05	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
rbin故障的故障置起的时间超过了1s			
Bug-根本原因分析			
Rbin策略客户需求变更导致，需要在初始化完成后，500ms才开始进行故障检测			

历史记录

#1 - 2025-08-05 11:14 - 希星 柯

- 计划完成日期 被设置为 2025-08-06
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析
- Bug-根本原因分析 已更新。

#2 - 2025-08-05 11:18 - 希星 柯


- 指派给 从 希星 柯 变更为 传鹏 胡

问题已跟客户汇报，客户同意将500ms时间减小到250ms，代码已更改，待重新测试验证

#3 - 2025-08-05 14:00 - 传鹏 胡

- 文件 clipboard-202508051400-wmmvn.png 已添加

已回归验证



#4 - 2025-08-05 14:01 - 传鹏胡

- 状态从 Bug-问题分析 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-08-05
- Bug-验证说明 已更新。

文件

clipboard-202508051400-wmmvn.png

66.6 KB

2025-08-05

传鹏胡