

GM MLD MINI - Bug #404

GM_T1UG尾灯SAE/CCC_REV011_Rbin测试

2023-02-15 09:48 - 畅 陶

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-03-02
优先级:	紧急	计划完成日期:	2023-03-28
指派给:	小明 彭	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	版本已验证发布
Bug-实际关闭日期:	2023-11-09	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
1、超出档位限制电流值输出不为0； 2、分Bin电阻在相邻两档位之间时，与取Bin取值范围较小档位电流值不符。			
Bug-根本原因分析			
版本软件更新			

历史记录

- #1 - 2023-03-01 11:00 - 小明 彭
- 计划完成日期 从 2023-02-15 变更为 2023-03-15
- #2 - 2023-11-09 13:21 - 康 王
- 计划完成日期 从 2023-03-15 变更为 2023-03-28
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- 开始日期 从 2023-02-13 变更为 2023-03-02
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-11-09
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。