

VW 尾灯平台件 - Task #693

更改生成软件点灯动画出现问题

2023-03-15 16:47 - 志伟 蒋

状态:	已关闭	开始日期:	2023-03-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	志伟 蒋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
动画填表序号不连续填写，总表生成不会报错，导致软件中跳过的序号后面动画都无法正常播放，总表跳过序号导致软件生成出现问题，需要更新动画生成脚本			

历史记录

- #1 - 2023-10-16 13:41 - 志伟 蒋
- 状态从 进行中 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100