

GM_MLD_MINI - Bug #864

GM_MLD_MINI:Rev : 10-C223 UP CCC尾灯 SOC动画问题

2023-04-27 09:52 - 天琦 赵

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-04-26
指派给:	天琦 赵	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	已经通过修改代码解决bug
Bug-实际关闭日期:	2023-04-26	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述 SOC输入100%占空比的时候亮的动画是SOC(90%)的动画，应该为SOC(100%)动画
Bug-根本原因分析 在PWM识别为100%输入时，SOC的动画配置出错导致流水动画没有走相应的动画效果

历史记录

#1 - 2023-04-27 10:00 - 天琦 赵

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-04-26
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。