

VW 尾灯平台件 - 问题

#	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
2350	Bug	普通	VW336 E14失效	Bug-新建	凯 陈	2023-12-04	2023-12-10
2298	Bug	普通	S13版本单接66节点诊断无响应	Bug-新建	凯 陈	2023-11-30	2023-12-07
2297	Bug	普通	台架B0问题BUG修复	Bug-新建	凯 陈	2023-11-30	2023-12-07
1485	Task	普通	lin协议栈配置修改	已解决	凯 陈	2023-10-17	2023-10-18
1482	Task	普通	软件架构调整，拆分为独立节点软件	已解决	凯 陈	2023-10-16	2023-10-20
1481	Release	普通	VW336_A013	已解决	凯 陈	2023-10-16	2023-10-20