

VW 尾灯平台件 - 日期

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	开始日期	计划完成日期
2350	Bug	Bug-新建	普通	VW336 E14失效	凯 陈	2023-12-04 13:12	2023-12-04	2023-12-10
2349	Bug	Bug-新建	普通	VW336 E26电性能失效	苗 郝	2023-12-04 13:09	2023-12-04	2023-12-10
2298	Bug	Bug-新建	普通	S13版本单接66节点诊断无响应	凯 陈	2023-11-30 09:53	2023-11-30	2023-12-07
2297	Bug	Bug-新建	普通	台架B0问题BUG修复	凯 陈	2023-11-30 09:54	2023-11-30	2023-12-07
2119	错误	已解决	普通	VW_生成bin、hex文件增加CRC校验	志伟 蒋	2023-11-29 13:00	2023-11-22	2023-11-27
1485	Task	已解决	普通	lin协议栈配置修改	凯 陈	2023-11-30 09:48	2023-10-17	2023-10-18
1482	Task	已解决	普通	软件架构调整，拆分为独立节点软件	凯 陈	2023-11-30 09:49	2023-10-16	2023-10-20
1481	Release	已解决	普通	VW336_A013	凯 陈	2023-11-30 10:26	2023-10-16	2023-10-20